



PARTS LIST

R1 R2 R9 R10	47K Resistor ½W	C13 C14	.1 MFD 500V
R16 R21	10%	C15 C16	.047 MFD. 400
R3 R11	1 Meg. ½W 10%	C17 A B C	40/20/20/20 MFD @ 450VDC
R4 R5 R17 R22	2.2K " "	C18	20 MFD @ 450VDC
R5 R8 R13	220K ½W 10%		
R16 R23 R24	" " "	V1 V2	12AX7
R6 R7 R14 R15	500K Potentiometer	V3 V4	7591 or
R18	100K ½W 10%	V5	5AR4
R22 R31	470K " "	F1	3 AMP FUSE
R25 R26	1KΩ " "	SW1	SPST ON/OFF SWITCH
R27	125Ω 10W 10%	SW2	SPDT STANDBY SWITCH
R28	12K 1W 10%	NE1	PILOT LIGHT ASSY
R29	2.2K " "	T1	POWER XFORMER
R30	1 MEG ½W 10%	T2	OUTPUT XFORMER
		J1	JACK BASS HIGH
C1 C4 C8 C10	20 MFD 16 VDC	J2	" " NORMAL
C2 C5	.02 MFD. 400 VDC	J3	" INST. HIGH
C3	.005 MFD [illegible] VDC	J4	" " NORMAL
C6	470PF 500 [illegible]		
C7 C11 C12	220 PF [illegible]		
C9	.01 MFD [illegible]		

Hilgen

HILGEN MFG CO